



Montage La direction répond :

Section CFDT PCA Rennes

<p>PCI poste 15. Les façades centrales Pdb W2 sont difficiles à clipper. Problème existant depuis 1 an. Que comptez vous faire ?</p>	<p>Une demande de chiffrage pour modification de la pièce est en cours. La modification des façades sera réalisée en aout 2012.</p>
<p>ZM6A poste 29D: Pour des raisons de sécurité, nous demandons le déplacement après le poste 30D de l'enrouleur moyen dégradé serrage roue car lors de son utilisation, le personnel au poste doit enjamber le câble. Pouvez-vous nous transmettre un délai ?</p>	<p>La demande est prise en compte. Délai 06 mars.</p>
<p>ZM1 zone de prépa volet break. Pouvez-vous rééquilibrer la charge de ce poste, difficile à tenir en raison du nombre de break ?</p>	<p>Des travaux ont été réalisés en semaine 07. De plus, un chantier Aide au poste est prévu en semaine 09.</p>
<p>Relance n°22 de janvier: ZM1 poste 12 A les CDT sont toujours mauvaises depuis la nouvelle répartition. De plus, le nombre de passage de break et d'hybride avec des FX riches et rigides accentuent davantage les difficultés. Nous vous demandons un meilleur équilibre de charge à ce poste.</p>	<p>Ce sujet a été présenté en réunion exceptionnelle du CHSCT n°4 le 10 février 2012. La répartition est en cours de modification.</p>
<p>BAT 81-coté montage / Zone demi train /Poteau K23.Le préhenseur N°1267628 est dangereux pour la santé. La gâchette reste bloquée, pas de changement de direction possible. Ce palan de déchargement des trains AR n'est plus adapté pour travailler en diagonale. Pour info, un opérateur s'est blessé à l'épaule avec ce palan. De plus, il tombe souvent en panne, il est temps de changer le préhenseur, il n'est plus adapté à ce poste.</p>	<p>Le manipulateur a été remis en service le 8 février. Depuis, 3 aléas fugitifs sont apparus sur le fonctionnement du turbo. Le câble a été remplacé le 22/02. Le manipulateur reste cependant sous surveillance.</p>
<p>Relance n°20 de janvier: ZM1 poste 11D et G W2 Pouvez-vous nous communiquer un délai ?</p>	<p>Des goulottes modifiées sont prévues par le fournisseur. Délai estimé: mai 2012.</p>

Votre avis nous intéresse, contactez la CFDT

"Ne pas jeter sur la voie publique"